

Standort	Kommentaranzahl	Likes	Kommentar
Verbindung Südlengern - Kirchlengern	8	112	Fuß- und Radfahrerbrücke schaffen, zwischen Südlengern, Richtung Hettich/AquaFun
Bad Oeynhausener Straße/Fiemerstraße	12	112	Radweg und Querungshilfen fehlen
Lübbecker Straße	16	81	Radweg fehlt, Querungshilfen an Meierhofstraße, Parksituation unübersichtlich - erhöhtes Unfallrisiko (Dooring)
Elsestraße	13	71	Radweg fehlt, Übergang Radweg Herforder Straße - kein Radweg Elsestraße sicherer gestalten
Häverstraße	7	59	einseitiger Geh- und Radweg ist zu schmal und sanierungsbedürftig - Ausbau erforderlich
Else-Werre-Radweg	17	54	Ausbau des Else-Werre-Radweges
Finkenbusch	7	46	Schulweg, Fahrradstraße einführen, Ausfahrten sicherer gestalten
Mindener Straße	10	46	Ab Einmündung Bad Oeynhausener Straße bis Mindenerstraße 29 fehlt ein Radweg, Verkehrsführung an der Fußgängerampel überprüfen, insbesondere für Schulkinder im weiteren Verlauf Radwegschäden (Baumwurzeln), Einmündung Ulenburger Weg Verkehrssicherung überprüfen - Sichtbehinderung durch einen Zaun
Rehmerloher Straße	4	44	Neuanlage eines Radweges
Nord-Süd-Verbindung	5	31	Verbindung von Nord nach Süd fehlt
Häversteinweg	3	27	Findlinge auf öffentlichem Grund und Linienbusverkehr - kein Ausweichen möglich, in Abschnitten sanierungsbedürftig

Standort	Kommentaranzahl	Likes	Kommentar
Stiftstraße	3	23	Radweg endet an der Einmündung Klosterbauerschafter Straße - Querungshilfe erforderlich, im weiteren Verlauf fehlt ein Radweg - Langfristig: Neuanlage eines Radweges, Kurzfristig: Tempolimit
Bahnhof	4	23	mehr Fahrradstellplätze schaffen, Fahrradleichen entfernen, Parken am Fahrbahnrand untersagen
Kämpersiek	4	23	kein Radweg vorhanden, Tempolimit, da unübersichtlicher Straßenverlauf Sanierung auf bestimmten Abschnitten erforderlich
Ravensberger Straße	1	19	Die Bahn plant die Schließung des Bahnüberganges. Es wäre sinnvoll hier einen Fußgänger und Fahrradtunnel zu bauen.
In der Mark	5	18	einseitiger Radweg zu eng, Schulweg!
Feldweg (Hubertusweg- Bünde)	2	15	Wirtschaftsweg ertüchtigen, um sichere Verbindung nach Randringhausen zu ermöglichen,
Im Obrock	5	15	Querungshilfe zum Einkaufszentrum Elsepark schaffen, Übergang an der Ampel (Lübbecker Straße) sanierungsbedürftig, Radweg fehlt, Kreuzung 'Im Obrock' / 'Zur Tennishalle' unübersichtlich
Stiftsfeldstraße	2	13	Radweg fehlt, Starke Straßenschäden, Sanierung erforderlich
Nordring	4	13	Radweg fehlt (Parallel verlaufender Wirtschaftsweg sollte ausgebaut/ertüchtigt werden), Querung der Abfahrt Nordring / Lübbecker Straße überprüfen, Querung des Nordrings über Westerfeldweg schaffen
Kahle-Wart-Straße	1	11	Weiterführung des Radweges der aus Oberbauerschaft kommt
Schelmenbrink	2	11	Unterhaltungspflicht kontrollieren, Oberfläche befestigen, Auffahrkanten zur Brücke kontrollieren

Standort	Kommentaranzahl	Likes	Kommentar
Hüllerstraße	5	11	Radweg sanierungsbedürftig, Gefahrenstelle an der Tankstelle - Radweg sichtbarer machen! Tempo für Autofahrende drosseln
B 239	12	11	Neuanlage eines Radweges an der B 239, Querungshilfen über die B 239, Die Sperrbaken an der Fußgängerbrücke über B 239 sind zu eng aufgestellt (Lastenräder/Fahrräder mit Anhänger), Verkehrsführung am Kreisel überprüfen
Spradower Weg	8	10	Radweg fehlt im Gewerbegebiet, Ausfahrten vom Firmengelände kennzeichnen, Beschilderung auf den Nordring prüfen
Klosterbauerschafter Straße / Dünner Straße	2	5	Neuanlage eines Radweges erforderlich
Am Straßenverkehrsamt	3	5	Streckenführung über Parkplatz zum Radfahren nicht sehr geeignet (rechtwinklige Kurven usw), später anpassen an Radkonzept an der Elsestraße
Auf dem Acker	3	5	Sanierung erforderlich, Gefahrenstellen durch parkende Autos
Steinmeiers Feld	2	4	Die Straße "Steinmeiers Feld" ist verschwunden, aber sehr wichtig für die Verbindung von Häver / Quernheim nach Bünde, -Spradow, -Ennigloh
Ramhorstweg	3	4	Sanierung erforderlich
Klosterbauerschafter Straße	3	4	einseitiger Geh- und Radweg ist zu schmal und unübersichtlich durch Kurven und hohe Hecken, Parkende Autos auf Radweg,
Klumpweg	1	3	Verbindung zur "Alte Quernheimer Straße", Klumpweg ausbauen damit nicht die B 239 genutzt werden muss für Fahrten nach Klosterbauerschaft
Hagedorner Straße	1	3	Geschwindigkeit überprüfen
Wallücker Bahndamm	1	3	Sanierung erforderlich, bei Regen wird Schlamm auf die Straße geschwemmt
Brandmühlenweg	1	2	Gehweg zum Geh- und Radweg ausbauen
Hagedorner Kirchweg	2	2	Schulweg! Tempolimit einführen Alternativroute zur Fiemerstraße

Standort	Kommentaranzahl	Likes	Kommentar
Lammerottweg	1	1	Wirtschaftsweg ertüchtigen um Verbindung zwischen Quernheim und Rehmerloh zu schaffen
Oberbauernschafter Straße	1	1	Radweg fehlt, Geschwindigkeitsbegrenzung, Querungshilfen erforderlich
Löhner Straße	1	0	Radweg ist sanierungsbedürftig
Oepplings Brink	1	0	Eine Verbindung zwischen Kämpersiek und der Oberbauernschafter Straße ist wünschenswert.
Reinkenort	1	0	Der Straßenbelag in diesem Abschnitt von Reinkenort ist extrem schlecht und sollte erneuert werden.
Vahrenkampstraße	1	0	Kein Fahrradweg auf der Vahrenkampstrasse vorhanden, trotz hohem Verkehrsaufkommen (Gewerbegebiet Hettich)
Sunderhofstraße	1	0	Anbindung an das Bauernbad von Sunderhofstraße aus möglich?
Heidestraße	1	0	Radweg dient regelmäßig als Parkplatz
Fischerstadt	1	0	Oberflächensanierung erforderlich
Espelweg	1	0	Oberflächensanierung erforderlich
Brakenbrink	1	0	Oberflächensanierung erforderlich
Backsiek	1	0	Oberflächensanierung erforderlich
An der Else	1	0	Oberflächensanierung erforderlich
Allgemeine Anmerkungen	28	0	Allgemeine Anmerkungen zu Schäden und Routenverläufen.
Fahrradstraße einführen	38	0	Benennung von Straßen und Wegen zur Ausschilderung von Fahrradstraßen.

Gesamt

261

941